

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: Sustitución y cubierta de lámina (calibre 26)



FOTO 2: Estructura del techo




Foto 3: Puertas de baño (reparaciones)



Foto 4: Reparacion de red de drenaje y red de agua potable (fosa mas tuberia)



Foto 5: Losa de patio



Foto 6: Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 7: Reparacion de razor ribbon



FOTO 8: instalacion de tomacorrientes




Foto 9: instalacion de lamparas




Foto 10: instalacion de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Hilda Osalia Sanchez Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	--