

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0959-42	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Reparación de Puertas en área de sanitarios



Foto 2: Desinstalación de canal y bajada de agua pluvial




Foto 3: Instalación de canal nuevo



Foto 4: Preparación del suelo para fundición de losa de patio



Foto 5: Preparación del suelo para fundición de losa de patio




Foto 6: Fundición de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ederly Idai Medina Acuña

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

