

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0959-42	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Puerta nueva en área de bodega



Foto 2: Canal nuevo instalado




Foto 3: Sanitarios nuevos instalados



Foto 4: Losa de patio nueva



Foto 5: Reparación de jardinera



Foto 6: Losa de patio nueva y contención de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ederis Idai Medina Rofae

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

