

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PASTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0961-42	FECHA:	17/09/2024




TINACO PARA GUARDAR AGUA, PUERTAS Y VENTANAS NUEVAS Y REPARADAS



LOSA DE PATIO, PUERTAS Y VENTANAS NUEVAS



PARED DIVISORIA DE SALON DE CLASES Y COCINA



ESPACIO PARA COCINA REPARADO, ESTUFAS Y OLLAS NUEVAS.



LOSA DE PATIO, MESAS Y BANCAS PARA AREA RECREATIVA Y COMEDOR.



PARED SALON DE CLASES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

REYna RoFall

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

