

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FUENTE DE LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1008-45	FECHA:	05/08/2024



Foto 1: Avance muro Perimetral parte interna



Foto 2: Avance muro perimetral parte externa



Foto 3: cambiando e instalando alambre para el alumbrado



Foto 4: instalando tomacorrientes y apagadores




Foto 5: quitando baños inservibles y preparando instalaciones para nuevos baños



Foto 6: preparando instalación para nuevos baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y sello Director Centro Educativo Público