



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Las Piedras Aldea La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Piedras, Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1225-43	FECHA:	



Foto1: cambio de puertas e instalación en proceso



FOTO 2: Instalación de ventanas en proceso



Foto3: cambio de mingitorio en proceso



Foto4: columnas para instalar el portón en proceso



Foto: 5 Reparación del muro perimetral en proceso



Foto: 6 Instalación del rotoplas en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmelina Cruz Flores

Firma y sello del Presidente de la OCP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

