



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUACATE DULCE, ALDEA SAN JOSE CARRIZAL JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1226-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE AULA



Foto 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ANCLAJE DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALAR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: LEVANTADO DE PAREDES QUE SUSTITUYEN PAREDES EN MAL ESTADO EN SANITARIOS.



Foto 5: BASE PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS LISTO.




Foto 6: SANITARIOS INSTALADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

