



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUACATE DULCE, ALDEA SAN JOSE CARRIZAL JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1226-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: PAREDES DE AULA COMPLETADAS




Foto 2: CUBIERTA DE TECHO LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULA COMPLETADA



Foto 3: LAMINA Y ESTRUCTURA COMPLETADA



Foto 4: TASAS DE SANITARIOS Y PUERTAS INSTALADAS.



Foto 5: DEPOSITO DE AGUA INSTALADO.



Foto 6: SANITARIOS TERMINADOS CON URINAL Y LAVAMANOS FUNDIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

