

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1246-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución y cubierta de lámina (calibre 26)



FOTO 2: Reparación de estructura del techo




Foto 3: Servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua potable




Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Reparación de ventanales (sustitución de vidrios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---