

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1320-42	FECHA:	02/08/2024



Foto 1: renovación de techo de cocina



Foto 2: renovación de paredes de cocina



Foto 3: renovación de rajaduras de paredes de cocina



Foto 4: renovación de patio




Foto 5: renovación de depósito de agua



Foto 6: renovación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--