

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1320-42	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: techo de cocina remodelado



Foto 2: paredes de cocina remodelado



Foto 3: paredes de cocina terminadas



Foto 4: remodelacion de losa de patio




Foto 5: remodelación de depósito de agua



Foto 6: remodelación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Maldonado

Firma y sello del Presidente de la OPEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

