

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	14/11/2024




Foto1: CAMBIO DE LÁMINA ALIZINC EN PROCESO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN REPARACIÓN



Foto 3: INTALACIÓN DE VENTANAS EN PROCESO




Foto 4: INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO EN PROCESO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS EN PROCESO



Foto 5: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO EN PROCESO



Foto 6: SUSTITUCIÓN CUNETETA EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	14/11/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS EN PROCESO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

