



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: CAMBIO DE LÁMINA ALIZINC FINALIZADO




Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA FINALIZADO



Foto 3: INTALACIÓN DE VENTANAS FINALIZADO



Foto 4: INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO FINALIZADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS FINALIZADO




Foto 5: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO FINALIZADO




Foto 6: SUSTITUCIÓN CUNETAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	14/11/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS FINALIZADO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

