

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1424-42	FECHA:	08/12/2024



Foto 1: SE OBSERVA LAMINA INSTALADA



Foto 2: SE OBSERVA ESTRUCTURA DE METAL SOLDADA PINTADA Y INTALADA



Foto 3: CANALES INTALADOS



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO TERMINADA




Foto 5: MURO PERIMETRAL TERMINADO



Foto 6: SE OBSERVA ROTOPLAS INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---