

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LLANITOS ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1488-42	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Se observa el mantenimiento de cuneta durante el proceso.



Foto 2: Se empieza a reforzar el muro de contención y muro perimetral.



Foto 3: Se observa el inicio del levantado de la circulación para su sustitución.



Foto 4: Se procede a colocar la losa de patio.



Foto 5: Sustitución de muro de Contención, levantado con block.



Foto 6: ya empieza a levantarse la circulación de la escuela con block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Abrego Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

