

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LLANITOS ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1488-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Circulación con malla, terminado



Foto 2: mantenimiento de cuneta, terminado



Foto 3: levantado de muro de contención, terminado



Foto 4: losa de patio, terminado.



Foto 5: mantenimiento de muro perimetral, terminado



Foto 6: vista principal de la escuela con su losa y cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Abrego Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

