

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO ARAYZAPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1505-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERNIDO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



Foto 6: REPARACIÓN LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Roxana Gonzalez Maman

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

