

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GRACIAS A DIOS ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0281-43	FECHA:	26/09/2024



reparacion de paredes



reparacion de paredes




instalacion de estructura metalica del techo



instalacion de piso de granito



cambio de laminas del techo



cambio de laminas del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Emilsa Cabrera

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO GRACIAS A DIOS
ALDEA BUENA VISTA, JALAPA