

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1508-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE CONCRETO TIPO ALIZADO



Foto 2: PRERPARANDO TERRENO PARA LA FUNDICION DE CUNETAS



Foto 3: INICIANDO CON PINTURA



Foto 4: INSTALANDO AZULEJO




Foto 5: PREPARANDO EL TERRENO PARA LA INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO



Foto 6: AREA DE CUMBRERA PARA LA INSTALACION DE TECHO DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aelina Magali Lopez Osobas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

