

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1508-42	FECHA:	9/12/2024



Foto1: FUNDICION DE PISO DE CONCRETO TIPO ALIZADO



Foto 2: FUNDICION DE CUNETA DE CONCRETO




Foto 3: PINTURA A BASE DE AGUA Y ACEITE



Foto 4: INNSTALACION DE AZULEJO



Foto 5: FUNDICION DE LOZA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION DE AREA DE CUMBRERA PARA LA INSATLACION DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Magali López Oscebas

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

