

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Pata Galana, Aldea Sashico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pata Galana, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1514-42	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Mantenimiento a portón



Foto 2: MURO PERIMETRAL EN PROCESO DE REPARACION



Foto 4:



Foto 3: Sustitución de losa de barro



Foto 6:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---