

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Pata Galana, Aldea Sashico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pata Galana, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1514-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: PORTON CON BASES DE CEMENTO Y HIERRO TERMINADO



FOTO 2: CERCO O MURO PERIMETRAL FINALIZADO



Foto3: LOSA DE PATIO TERMINADO




Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

