



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	2/12/2024



Foto7: Sustitución de lamparas



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes



Foto 9: Sustitución de muro de concreto en gradas



Foto 10: Sustitución de Pintura



Foto 10: Sustitución de muro de concreto en gradas



Foto 11: Sustitución de Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitución de Ventanas



Foto 2: Sustitución de Vidrios



Foto 3: Sustitución de Canales



Foto 4: Sustitución de Baranda en gradas



Foto 5: Sustitución de losa de patio



Foto 6: Sustitución de cableado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

