



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustrucción de Ventanas



Foto 2: Sustrucción de Vidrios



Foto 3: Sustrucción de Canales



Foto 4: Sustrucción de Baranda en gradas



Foto 5: Sustrucción de losa de patio



Foto 6: Sustrucción de cableado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Sustitución de lamparas



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes



Foto 9: Sustitución de muro de concreto en gradas



Foto 10: Sustitución de Pintura



Foto 10: Foto general de la escuela



Foto 11: Foto general de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

