



Ministerio de Educación  
Gobierno de Jalisco

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                              |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                       | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ZUNZO   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0001-45                                | FECHA:                         | 7/03/2024        |



Foto1: Se observó agujeros en la lámina



FOTO 2: Puertas deterioradas



Foto3: Se evidencian vidrios rotos



Foto4: Se observa paredes con pintura deteriorada



Foto: 5 Se observa sanitarios y accesorios en mal estado



Foto: 6 Se evidencia losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda López Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rafael A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

