



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Zunzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0001-45	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Se pintaron muros interiores y exteriores



Foto 2: Se cambiaron vidrios en las ventanas del frente del centro



Foto 3: Se le dió mantenimiento alas puertas de los baños, salones y dirección



Foto 4: Se arregló la losa de patio



Foto 5: Se cambiaron láminas del techo de los sanitarios



Foto 6: Se cambiaron los accesorios de los sanitarios de Hombres y Mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda López Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

