



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Zunzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0001-45	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Se finalizó de pintar los muros interiores y exteriores



Foto 2: Se finalizó de colocar los vidrios en las ventanas



Foto 3: Se finalizó el mantenimiento de puertas de los sanitarios, salones y dirección



Foto 4: Se finalizó con la reparación de los servicios sanitarios de Hombres y Mujeres



Foto 5: Se colocaron láminas nuevas en el techo de los baños



Foto 6: Se finalizó con la malla perimetral y el portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda López Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

