

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pampumay El Pinalon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0003-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Ventanas raparadas



Foto 2: Piso Granito finalizado




Foto 3: Pintura finalizada



Foto 4: Malla finalizada



Foto 5: Losa de Patio finalizada



Foto 6: Sistema eléctrico reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público