

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca, la Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0004-42	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: Sustitución Cubierta de lamina.



Foto 2: Sustitución Estructura de techo



Foto 3: Sustitución de puerta de aula.



Foto 4: Sustitución puerta de baño.




Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea La Cumbre San Pedro Pinula, Jalapa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA ALDEA LAGUNA SECA SAN PEDRO PINULA, JALAPA
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Laguna Seca, la Cumbre
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0004-42	FECHA:	6/05/2024



Foto 7: Pintura en muros.



Foto 8: Sustitución de servicios sanitarios




Foto 9: Sustitución de azulejo.



Foto 10: Reparación de red de drenaje y red de agua potable (sustitución).





Foto 11: Cerco o muro perimetral (sustitución con block).



Foto 12: Losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Laguna Seca, la Cumbre
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0004-42	FECHA:	6/05/2024



Foto 13: Reparación de sistema eléctrico (sustitución).



Foto 14: Reparación y mantenimiento de depósito de agua (sustitución).



Foto 15: Reparación de área de cocina (sustitución).



Foto 16: Reparación de repello y cernido de paredes (sustitución).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

