

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0010-42	FECHA:	07 de marzo de 2024




Foto1: Se Observaron agujeros en el techado



FOTO 2: Se observo losa de patio en mal estado



Foto3: Se observo fuentes de energia y cableado en mal estado



Foto4: Se observo taza de servicio sanitario en mal estado



Foto: 5 Se observo Tuberia de agua en mal estado



Foto: 6 Se observaron marcos y puertas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Dominga Gomez Agustin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

