

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0015-42	FECHA:	26/08/2024

PISO DE CEMENTO DISPAREJO



Foto1:

PUERTA DETERIORADA Y MAL COLOCADA



Foto 2:

LOSA DE PATIO DETERIORADA (SUSTITUCION)



Foto 3:

LOSA DE PATIO (SUSTITUCION)



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y determinar el número de hojas.

Miguel Ángel Hernández
Firma y sello del Presidente de la O.P. Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director

