

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel, el Zunzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0034-43	FECHA:	13/012/2024




Foto1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PROVIAL



Foto 2: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 3: SUSTITUCION MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COMUNAS DE CONCRETO ENSAB IETADAS



Foto 4: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO INCLUYENDO FUNDICION Y ACABADO



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría Bertalina Hernández Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

