

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43	FECHA:	24 de octubre de 2024



Foto1: montaje de techo




Foto 2: Reparacion de estructura



Foto 3: trabajando lijado y reparación de puertas de aulas



Foto 4: trabajando lijado y repacion de puertas de los baños




Foto 5: trabajando en la reposicion de vidrios



Foto 6: Trabajando en la repacion de canales y vajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43	FECHA:	24 de octubre de 2024



Foto 7: trabajando en la pintura de muros interiores y exteriores



Foto 8: trabajando en la sustitución del portón



Foto 9: trabajando en la reparación de red de drenaje



Foto 10: trabajando en mejoras a la cocina

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

