



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalisco	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTE
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Montaje de techo finalizado



Foto 2: Lijado, pintado y resoldado de estructura finalizado



Foto 3: Trabajo finalizado de repacion de puertas de las aulas



Foto 4: trabajo finalizado de repacion de puertas de los baños



Foto 5: trabajo finalizado de sustitucion de vidrios en ventanales



Foto 6: Trabajo finalizado de reparacion de canales y vajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea El Jocote
CODIGO DEL		FECHA:	24 de octubre de 2024
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43		



Foto 7: trabajo finalizado de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 8: trabajo finalizado de sustitucion de porton



Foto 9: trabajo finalizado de reparacion de drenaje



Foto 10: trabajo finalizado de mejoras en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

