



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pacayal, Aldea Agujitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0038-43	FECHA: 7	07/03/2024



Foto 1: Puerta a reparar



Foto 2: Sanitario, necesita cambiarlo.




Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Techo en mal estado el cual será reparado



Foto 5: Banqueta en mal estado



Foto 6: Banquetas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público