

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pacayal, Aldea Agujitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0038-43	FECHA:	07/06/2024



Foto1: Desmontaje de canaleta



Foto 2: Pintura en parte exterior del centro educativo



Foto 3: Fundición de banqueta



Foto 4: Verificación de puertas reparadas



Foto 5: Banqueta reparada



Foto 6: Finalización de puertas reparadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

