



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pacayal, Aldea Agujitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0038-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: Techo finalizado, verificado por la Coordinadora Técnica Administrativa CTA



Foto 2: Centro educativo con nueva pintura



Foto 3: Banqueta finalizada



Foto 4: Puertas reparadas verificada por comunidad educativa



Foto 5: Escuela antes de empezar el trabajo.



Foto 6: Finalización de trabajo en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público