

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0039-43	FECHA:	23/05/2024




Foto1: Reemplazo de Lamina



Foto 2: Fosa Septica



Foto 3: Reparación, ampliación y pintura de porto



Foto 4: Cambio de Malla en muro



Foto 5: Reparación de losa




Foto 6: Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia E.E.S. Firma y sello del Presidente de la OPE	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

