

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0040-43	FECHA:	21/11/24




Foto1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz Pérez Rafael

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

