

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio La Puerta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Puerta, Aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0041-43	FECHA:	29/11/2024

PATIO REPARADO Y CUBIERTO




Foto1:

PARTE FRONTAL LOSA PATIO ACABADA



Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---