

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOS CRUCES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0042-43	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Muro perimetral más malla



FOTO 2: Mantenimiento de portones



Foto3: Reparación de area de cocina



Foto4: Reparación de balcones



Foto: 5 Losa de patio



Foto: 6 Pintura de muros y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público