

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN LUCAS, ALDEA EL MORRITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS ALDEA EL MORRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0043-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bladimir Najera Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público