

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMARCITO, ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0044-43	FECHA:	04/06/2024



Foto1: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO



FOTO 2: PORTON EN MAL ESTADO



Foto3: SISTEMA DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto4: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto: 5 MAYA DE CERCO EN MAL ESTADO



Foto: 6 DETERIORO DE LA PINTURA EN LAS PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---