

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio el Limarcito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito Aldea Plan de la Cruz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0044-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Puertas, servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Reparacion de Cerco



Foto 4: Mantenimiento a porton



Foto 5: Losa de patio concluida



Foto 6: Mantenimiento de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--