



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chaparrón Aldea el Maestrío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0029-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE CUNETA EXISTENTE PARA QUE BAJE COMPLETAMENTE EL AGUA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOSA CONCRETA DEL PATIO EXTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Gobierno del Estado de Jalisco

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chaparrón Aldea el Maestrío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0029-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE CUNETA EXISTENTE PARA QUE BAJE COMPLETAMENTE EL AGUA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOSA CONCRETA DEL PATIO EXTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público