



Ministerio de Educación
G u a r t e r o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río El Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0045-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: REMOZAMIENTO DE CUNETA FINALIZADA



Foto 2: FIN DE CUNETA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOSA TERMINADA



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA DEL AULA TERMINADA



Foto 5: CUNETA FINALIZADA



Foto 6: CAMBIO DE LOSA INTERIOR DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público