

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Chucte, Aguatecate.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0047-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Padres de familia apoyando en bajar el techo y rellenando con tierra.



Foto 2: Material que se esta utilizando para la losa de patio



Foto 3: Colocoando los tubos en la sobre estructura antigua.



Foto 4: Visita de técnico de servicio de apoyo observando el trabajo.



Foto 5: Padres de familia apoyando en la colocacio de la losa de patio



Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Novy Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

