



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR, ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0048-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: COLOCACION PUERTA COCINA



Foto 2: COLOCACION TECHO COCINA



Foto 3: COLOCACION TECHO BAÑOS



Foto 4: FUNDICION LOSA DE PATIO



Foto 5: TERMINACION PAREDES BAÑOS



Foto 6: COLOCACION MALLA PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

