



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR, ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0048-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: se observa la cocina terminada, predes, techo y puerta



Foto 2: se observa muro perimetral terminado



Foto 3: se observa el portón reparado



Foto 4: se observa la losa de patio terminada



Foto 5: se observa las letrinas terminadas



Foto 6: se observa el interior de la cocina terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

