

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0052-45	FECHA:	13/12/2024




Foto 1: Canales en mal estado.



Foto 2: Reparación de la Losa del patio por deterioro.



Foto 3: Ventanas requieren mantenimiento y cambio de vidrios quebrados en toda la escuela.



Foto 4: Pintura de muros internos y externos.



Foto 5: Cerco en mal estado y sustitución por malla.



Foto 6: Mantenimiento a puertas de aulas y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



